

青海省特种设备检验检测院

工作简报

第 43 期

青海省特种设备检验检测院综合部编

2023 年 9 月 27 日

省特检院组织开展“两节”前夕 消防安全隐患排查

为全面落实省局开展内部消防安全自查和宣传教育工作的督办通知要求，省特检院坚持目标导向，扎实开展消防安全隐患排查工作。9月20日上午，组织干部职工、消防员、电工10余人对各部门、中心办公室和实验室的电气线路、用电设备（大功率）、危化品及易燃易爆品存放情况进行安全隐患排查。

通过排查，在消防设施使用方面发现的主要问题

有：十楼 1012 室和二楼 204 室穿过楼板和墙面处的消防管道封



堵密封不严，一旦发生火灾，容易造成烟气泄露，从而造成火灾蔓延；同时，部分实验室、储物室配备的消防灭火器存在检定过期和充装压力不足等现象，部分储物室、会议室未配备消防灭火器，存在消防安全隐患。在用电安全方面发现的主要问题有：部分电源插线板老化严重、用电负荷较多，无法满足用电安全需求标准；个别部门的电源插线板附近有可燃物纸张，容易引发火灾事故。



针对上述问题，制定了相应的整改措施：对消防管道密封不严的部位进行防火密封封堵；通知相关部门负责人对过期和压力不足的消防灭火器及质量不合格的用电插板进行更换，消除安全隐患，同时，督促全院干部职工开展“全民消防学习平台”在线学习，保证人均年度学习积分新增 1000 分，进一步增强干部职工的消防知识水平、提升消防安全责任感。

下一步，省特检院将在“预防为主，防消结合”方针的科学指导下，严格落实消防安全主体责任，定期排查消除消防安全隐患，进一步保障办公场所消防安全。

抄送：局领导，办公室、直属机关党委、直属机关纪委、宣传应急处、特种设备局，院领导，存档。

青海省特种设备检验检测院综合部

2023 年 9 月 27 日印发
